

СОГЛАСОВАНО
Главный механик
ЧАО «НТРУ»
И.И. Налбатов



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЧАО «НТРУ»
М.В. Хохотва



**Предварительная дефектная ведомость
на проведение капитального ремонта 2-х четырехосных тележек чер. № 017.35.01.000
тепловоза ТЭМ 7 №0159.**

Дата проведения работ – 2020г.
(Услугами сторонних организаций)

№ п/п	Наименование	Чертежный номер	Ед.из.	Кол.	Способ устранения
1.	Тележка четырёхосная	017.35.01.000	шт	2	Ремонт
Кроме того:					
1	Кожух редуктора	017.35.22.000	шт	8	Замена
2	Букса поводковая	017.36.40.000	шт	16	Замена
3	Скоба	017.35.10.014	шт	16	Замена
4	Скоба	017.35.10.015	шт	32	Замена
7	Сальник	017.35.10.017	шт	32	Замена
8	Сальник уплотнения	017.35.10.018	шт	16	Замена
9	Прокладка	017.35.10.022	шт	32	Замена
10	Фитиль	017.35.10.023	шт	192	Замена
11	Шестерня упругая	300.30.55.012-3	шт	8	Замена
12	Бандаж	017.35.10.003	шт	16	Замена
13	Кольцо бандажное	017.35.10.004	шт	16	Замена
14	Кольцо лабиринтное	017.35.10.019	шт	16	Замена
15	Втулка	ТГМ3.00.20.151	шт	8	Замена
16	Шкворень в сборе	017.30.01.130	шт	2	Замена
17	Кольцо уплотнительное	017.35.10.009	шт	8	Замена
18	Шестерня	017.35.10.035	шт	8	Замена
19	Опора пружины в сборе	017.35.20.020	шт	32	Замена
20	Опора пружины в сборе	017.35.20.030	шт	32	Замена
21	Амортизатор	5.35.29.010	шт	32	Замена
22	Подшипник	30-325.32Л1М ГОСТ8328-75	шт	32	Замена
23	Подшипник	80-232 Л1 ГОСТ 8328-75	шт	16	Замена
24	Полукольцо упорное	16.35.40.070	шт	256	Замена
25	Полукольцо дистанционное	16.35.40.008	шт	64	Замена
26	Амортизатор поводка	16.35.40.050	шт	32	Замена
27	Амортизатор поводка (короткий)	16.35.40.070	шт	32	Замена
28	Амортизатор торцовый	16.35.40.090	шт	128	Замена
29	Устройство предохранительное	017.35.80.000	шт	4	Замена
30	Гаситель колебаний	45.30.045	шт	16	Замена

31	Валик	16.36.35.018	шт	32	Замена
32	Шайба резиновая	16.36.35.019	шт	32	Замена
33	Палец	017.35.42.003	шт	8	Замена
34	Кольцо	017.35.42.006	шт	16	Замена
35	Манжета	017.35.42.093	шт	32	Замена
36	Заглушка	017.35.42.101	шт	8	Замена
37	Палец	017.35.42.103	шт	16	Замена
38	Фланец	017.35.42.105	шт	24	Замена
39	Втулка	017.35.42.009	шт	8	Замена
40	Втулка	017.35.42.102	шт	16	Замена
41	Втулка	017.35.60.007	шт	16	Замена
42	Тяга упорная	017.35.42.330	шт	4	Замена
43	Обечайка	017.30.15.050	шт	2	Замена
44	Втулка	017.36.61.038	шт	2	Замена
45	Маслопровод шкворня	017.35.67.000	шт	2	Замена
46	Валик в сборе	017.36.10.010сб	шт	8	Замена
47	Уплотнение	017.36.63.009	шт	8	Замена
48	Планка	017.36.63.008	шт	64	Замена
49	Кольцо	017.36.63.011	шт	8	Замена
50	Втулка разрезная	017.36.63.035	шт	8	Замена
51	Втулка разрезная	017.36.63.036	шт	8	Замена
52	Ось колесной пары	017.35.10.001	шт	8	Замена
53	Центр колесный	017.35.10.002	шт	8	Замена
54	Центр колесный	017.35.10.002-01	шт	8	Замена

17.12.2020 г.

Начальник ЖДЦ

Зам. Начальника ЖДЦ

Начальник СПС ЖДЦ

Мастер СПС ЖДЦ

И.П. Кацель

В.А. Швец

Д.В. Дорожко

Е.И. Телегин