

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
ЧАО «НТРУ»

М.В. Хохотва

Акт осмотра
(От 25.01.2022 г.)

Думпкаров 2ВС-105 инв. №, 505798, 505778 собственного парка ЧАО «НТРУ».

Мы, нижеподписавшиеся: произвели визуальный осмотр думпкара 2ВС-105 инв. №, 505798, 505778.

Выявлено:

1. Деформация и износ бортов продольных и стенок лобовых;
2. Износ проушин и роликов крепления бортов продольных;
3. Износ, нарушение целостности верхнего настила рамы верхней;
4. Износ втулок рычагов опрокидной рычажной системы;
5. Износ рычагов тормозной рычажной передачи;
6. Износ ударно – тяговых приборов;
7. Износ колес цельнокатаных более допустимого;
8. Наличие трещин балке шкворневой в балке хребтовой.

Выводы комиссии: данные думпкары нуждаются в проведении капитального ремонта.

Начальник ЖДЦ

И.П. Кацель

Зам. начальника ЖДЦ

В.А. Швец

Начальник УПС ЖДЦ

Д.И. Красюк

Мастер СПС ЖДЦ

В.А. Сладкомедов